


3.10 FRESATURA A SPIRALE

Esempio di fresatura a spirale su un profilo



```
N1 [ESEMPIO DI FRESATURA A SPIRALE SU UN PROFILO
N2 G17
N3 O1
N4 T1M6
N5 F1500S3000M3
N6 G49I5
N7 Z100R
N8 X70Y0R
N9 Z2R
N10 Z0 [Z di inizio fresatura a spirale
N11 G735Z-30I4.5
N12 G41K2
N13 G13X95J90
N14 G21I10
N15 G13Y40J180
N16 G21I-20
N17 G20X-40Y0I80
N18 G21
N19 G13Y-40J0
N20 G21I10
N21 G13X95J90
N22 G40X70Y0K2
N23 G734
N24 Z100R
N25 M30
```